

Land Rover Range Rover II 2.5 TD R6 vada podvozku

Cena: 69 000 Kč

Karoserie: SUV
Palivo: Nafta
Rok výroby: 1996
V provozu od: 10/1996
STK: 01/1970
Barva: šedá
Servisní knížka: ne

Najeto: 249 000 Km
Objem: 2497 ccm
Výkon: 100 kW
Počet dveří:
Počet míst: 5
Země původu: other



Výbava vozu

Doplňující informace

DOVOZOVÉ TP, NA PŘIHLÁŠENÍ, VOZIDLO NEJDE ZVEDNOUT, CCA 8. LET STOJÍ, MOTOR TOČÍ ALE NECHYTÍ, NEFUNKČNÍ STARTÉR NA OTOČENÍ KLÍČKEM, DOVOZOVÉ TP, NA PŘIHLÁŠENÍ,;

Informace o prodejci

CATEXIMAX s.r.o.
Lžovice 102
Týnec nad Labem, 28126

tel:
mobil: 720603863
e-mail: info@ctmax.cz